トラブルシューティング　オイル漏れ・タービン側